



CONDITION REPORT

2022 MERCEDES B-CLASS B 180 d 116CV

2022 | 126040 KM | Manual | Gasóleo | 116 hp



Informações Vendedor



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

0649LXB

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco polar (sólida)
CV	116 hp
VIN	W1K2470101J382698
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	28/03/2022
Data Ultima Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -