



CONDITION REPORT

2022 Citroen C3 BlueHDi 75KW (100CV) S&S Live Pack
102CV


2022 | 64936 KM | Manual | Gasóleo | 102 hp

Informações Vendedor



9980LXJ

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco banquise
CV	102 hp
VIN	VF7SXYHTUNT539335
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	20/04/2022
Data Ultima Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -