



# CONDITION REPORT

Audi A6 Avant Diesel 2.0 TDi Exclusive 140CV Estate  
| 201112 KM | Manual | Gasóleo | 140 hp

## 3

## Grade Manheim

### 62-GF-94



CC	1968 cm3
Lugares	5
Nº Portas	5
Carroçaria	SW
Cor	Preto
CV	140 hp
VIN	
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Sim
Data de Registo	
Data Ultima Revisão	AOS 116862 KMS EM 26.08.2014



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



#### Relatório Técnico

#### Equipamento

#### Notas Públicas

ESTOFOS EM PELE  
SENSORES DE PARQUEAMENTO  
LIVRO REVISÕES  
AC MANUAL  
FARÓIS DE XÉNON  
JANTES LIGA LEVES

IUC JULHO 2021 A LIQUIDAR PELO  
COMPRADOR €: 207.13  
VIBRAÇÃO NO MOTOR  
CUSTO AVERB 80€  
APROX 30 DIAS

## Dados Inspeção

**Localidade** Lisboa  
**Centro Leilão** Lisboa

## Danos Viatura



**Detalhe dos Danos** : Pára-choques\_frente

**Tipo de Danos** : Raspado

**Tamanho dos Danos** : Ver Imagem



**Detalhe dos Danos** : Capot

**Tipo de Danos** : Pidado +Riscos

**Tamanho dos Danos** : Ver Imagem



**Detalhe dos Danos** : Pára-brisas\_frente

**Tipo de Danos** : Danificado

**Tamanho dos Danos** : Ver Imagem



**Detalhe dos Danos** : Pára-choques\_traseiro

**Tipo de Danos** : Raspado

**Tamanho dos Danos** : Ver Imagem



**Detalhe dos Danos** : Farolins\_Traseiro

**Tipo de Danos** : Partido

**Tamanho dos Danos** : Ver Imagem



**Detalhe dos Danos** : Guard-lamas\_traseiro\_direita\_+Porta

**Tipo de Danos** : Amolgado +Raspado

**Tamanho dos Danos** : Ver Imagem



**Detalhe dos Danos** : Porta\_frente\_direita

**Tipo de Danos** : Riscos +Mossas

**Tamanho dos Danos** : Ver Imagem



**Detalhe dos Danos** : Jantes

**Tipo de Danos** : Raspado

**Tamanho dos Danos** : Ver Imagem



**Detalhe dos Danos** : Habitáculo

**Tipo de Danos** : Gasto

**Tamanho dos Danos** : Ver Imagem



**Detalhe dos Danos** : Habitáculo

**Tipo de Danos** : Gasto

**Tamanho dos Danos** : Ver Imagem



**Detalhe dos Danos** : Forro/\_Tejadilho

**Tipo de Danos** : Descolado

**Tamanho dos Danos** : Ver Imagem