



CONDITION REPORT

BMW Serie-1 LCI Diesel 116 d EfficientDynamics 116CV Hatchback

| 182911 KM | Manual | Gasóleo | 116 hp

4

**Grade
Manheim**



86-QX-25

CC	1496 cm3
Lugares	5
Nº Portas	5
Carroçaria	Hatchback
Cor	Branco
CV	116 hp
VIN	WBA1V91080V735723

**Inspecção Técnica
(IPO)**

DUA Sim

Data de Registo

Data Ultima Revisão REGISTO DIGITAL



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Relatório Técnico

Vendido no estado e uso em que se encontra	Não	Equipamento	Notas Públicas
Motor	-	SENSORES DE PARQUEAMENTO	REGISTO DIGITAL
Transmissão	-	JANTES LIGA LEVES	CUSTO AVERB 108€/
Suspensão	-	CAIXA 6	DEMORA APROX 60 DIAS
Travões	-	AC AUTOMATICO	SEM DUA E IPO DISPONIVEIS NA MANHEIM
Embraiagem	-	LED DIURNOS PRESENÇA	
Cx Veloc	-	FARÓIS DE XÉNON	
Direção	-	LIVRO DE REVISÕES DIGITAL	
		2ª CHAVE	

Dados Inspeção

Localidade	Lisboa
Centro Leilão	Lisboa

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : Pára-choques_frente
Tipo de Danos : Danificado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Pára-choques_traseiro
Tipo de Danos : Raspado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Habitáculo
Tipo de Danos : C/ desgaste
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Habitáculo
Tipo de Danos : Buraco resultante de queimadura
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Habitáculo
Tipo de Danos : C/ desgaste
Tamanho dos Danos : Ver Imagem