



# CONDITION REPORT

2015 MITSUBISHI Outlander Diesel 2.2 DI-D Instyle Navi  
150CV Combi

2015 | 139433 KM | Manual | Gasóleo | 150 hp

**3** Grade  
Manheim



**MANHEIM**  
Auction Services  
COX AUTOMOTIVE

**88-QO-80**

**CC** 2268 cm<sup>3</sup>

**Lugares** 7

**Nº Portas** 5

**Carroçaria** Combi

**Cor** Preto

**CV** 150 hp

**VIN**

**Inspecção Técnica (IPO)**

**DUA** Sim

**Data de Registo** 19/11/2015

**Data Ultima Revisão** -

**2ª CHAVE**

**LIVRO REVISÕES**

**IVA**

**Vendido no estado e uso em que se encontra**



Relatório Técnico		Equipamento	Notas Públicas
Vendido no estado e uso em que se encontra	Não	7 SEATS AC AUTOMÁTICO CAIXA 6 CAMERA TRASEIRA P/PARQUEAMENTO	CUSTO AVERB 80€/ DEMORA APROX 30 DIAS IPO ATE 19-11-2023
Motor	Regular	ESTOFOS EM PELE FARÓIS DE XÉNON	
Transmissão	Bom	GPS	
Suspensão	Bom	JANTES LIGA LEVES	
Travões	Bom	SENSORES DE PARQUEAMENTO	
Embraigem	Bom	TECTO DE ABRIR	
Cx Veloc	Bom		
Direção	Bom		

## Dados Inspeção

**Localidade** Lisboa  
**Centro Leilão** Lisboa

Danos Viatura



**Detalhe dos Danos :** Capot  
**Tipo de Danos :** Riscos superficiais+Picado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Pára-choques\_frente  
**Tipo de Danos :** Raspado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Pára-choques\_frente  
**Tipo de Danos :** Raspado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :**  
Porta\_frente\_esquerda  
**Tipo de Danos :** Riscos  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :**  
Porta\_detrás\_esquerda  
**Tipo de Danos :** Raspado +mossas pq  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Pára-choques\_traseiro  
**Tipo de Danos :** Raspado +mossas pq  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Pára-choques\_traseiro  
**Tipo de Danos :** Raspado +Riscado +mossas pq  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Lateral\_drt  
**Tipo de Danos :** Riscos superficiais  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Porta\_frente\_direita  
**Tipo de Danos :** Riscado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Jantes  
**Tipo de Danos :** Raspadas  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Habitáculo  
**Tipo de Danos :** c/ desgaste  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Habitáculo  
**Tipo de Danos :** Sujo  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem