



CONDITION REPORT

2019 Renault Clio V Diesel 1.5 Blue dCi RS Line 115CV
Hatchback

2019 | 62004 KM | Manual | Gasóleo | 115 hp

3 Grade
Manheim

45-ZQ-70



CC 1461 cm³

Lugares 5

Nº Portas 5

Carroçaria Hatchback

Cor Cinzento

CV 115 hp

VIN

Inspecção Técnica (IPO)

DUA Sim

Data de Registo 23/12/2019



Data Ultima Revisão AOS 11188 KMS EM 08.02.2021

2^a CHAVE

LIVRO REVISÕES

IVA

Vendido no estado e uso em que se encontra



Relatório Técnico

Vendido no estado e uso em que se encontra	Não
Motor	Bom
Transmissão	Bom
Suspensão	Bom
Travões	Bom
Embraiagem	Bom
Cx Veloc	Bom
Direção	Bom

Equipamento

GPS
JANTES LIGA LEVES
SENSORES DE PARQUEAMENTO
AC AUTOMÁTICO
LIVRO REVISÕES

Notas Públicas

DOCUMENTACAO
CUSTO AVERBAMENTO 108€
APROXIMADAMENTE 45 DIAS

Dados Inspeção

Localidade	Lisboa
Centro Leilão	Lisboa

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : Pára-choques_frente
Tipo de Danos : Raspado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Pára-brisas_frente
Tipo de Danos : Picado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Porta_frente_esquerda
Tipo de Danos : Riscos
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Porta_detrás_direita
Tipo de Danos : Riscos
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Volante
Tipo de Danos : Sujo
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Banco_Condutor
Tipo de Danos : Sujo
Tamanho dos Danos : Ver Imagem