



# CONDITION REPORT

2019 ALFA ROMEO Alfa Giulietta Diesel 1.6 JTDm 120CV  
Hatchback

2019 | 94086 KM | Manual | Gasóleo | 120 hp

**3** Grade  
Manheim



**63-XD-48**

**CC** 1598 cm<sup>3</sup>

**Lugares** 5

**Nº Portas** 5

**Carroçaria** Hatchback

**Cor** Branco

**CV** 120 hp

**VIN**

**Inspecção Técnica (IPO)**

**DUA** Não

**Data de Registo** 28/02/2019

**Data Ultima Revisão** -

**2<sup>a</sup> CHAVE**

**LIVRO REVISÕES**

**IVA**

**Vendido no estado e uso em que se encontra**



## Relatório Técnico

		Equipamento	Notas Públicas
<b>Vendido no estado e uso em que se encontra</b>	Não	AC AUTOMATICO GPS JANTES LIGA LEVES SENSORES DE PARQUEAMENTO	DOCUMENTACAO CUSTO AVERBAMENTO 80€ APROXIMADAMENTE 60 DIAS SEM DUA E IPO DISPONIVEIS NA MANHEM
<b>Motor</b>	Bom		
<b>Transmissão</b>	Bom		
<b>Suspensão</b>	Regular		
<b>Travões</b>	Bom		
<b>Embraiagem</b>	Bom		
<b>Cx Veloc</b>	Bom		
<b>Direção</b>	Bom		

## Dados Inspeção

<b>Localidade</b>	Lisboa
<b>Centro Leilão</b>	Lisboa

## Danos Viatura



**Detalhe dos Danos :** Pára-choques\_frente  
**Tipo de Danos :** Raspado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Pára-brisas\_frente  
**Tipo de Danos :** Picado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Pára-choques\_traseiro  
**Tipo de Danos :** Partido  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Guarda-lamas\_traseiro\_direita  
**Tipo de Danos :** Raspado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Espelhos  
**Tipo de Danos :** Raspado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Jantes  
**Tipo de Danos :** Raspado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Habitáculo  
**Tipo de Danos :** Gasto  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem