



CONDITION REPORT

2014 BMW Serie-1 Diesel 116 d EfficientDynamics 116CV
Hatchback

2014 | 75669 KM | Manual | Gasóleo | 116 hp

3

Grade
Manheim

71-OI-15

CC	1598 cm3
Lugares	5
Nº Portas	5
Carroçaria	Hatchback
Cor	Preto
CV	116 hp
VIN	
Inspecção Técnica (IPO)	10/2/2024
DUA	Sim
Data de Registo	10/02/2014
Data Ultima Revisão	REGISTO DIGITAL



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE



Relatório Técnico

Vendido no estado e uso em que se encontra	Não
Motor	-
Transmissão	-
Suspensão	-
Travões	-
Embraiagem	-
Cx Veloc	-
Direção	-

Equipamento

2ª CHAVE
AC MANUAL
CAIXA 6
LIVRO DE REVISOES DIGITAL

Notas Públicas

ESTADO DA VIATURA
EMBRAIAGEM IRREGULAR
REGSITO DIGITAL - ULTIMA REVISAO
AOS 34.936 KMS EM 02/2018
DOCUMENTACAO

Dados Inspeção

Localidade Lisboa
Centro Leilão Lisboa

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : Pára-brisas_frente
Tipo de Danos : Picado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Capot
Tipo de Danos : Defeito pintura
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Pára-choques_frente
Tipo de Danos : Raspado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Guarda-lamas_porta-frente_esquerda
Tipo de Danos : Raspado +mossas
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Farol
Tipo de Danos : Danificado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Porta_detrás_ilharga-esquerda
Tipo de Danos : Raspado +mossas
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Pára-choques_traseiro
Tipo de Danos : Raspado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Porta_detrás_direita
Tipo de Danos : Raspado +mossas
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Guarda-lamas_porta-frente_direita
Tipo de Danos : Raspado +mossas
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Pneus-frt
Tipo de Danos : C/ desgaste
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Habitáculo
Tipo de Danos : C/ danos
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Habitáculo
Tipo de Danos : C/ desgaste
Tamanho dos Danos : Ver Imagem