



# CONDITION REPORT

2010 LANCIA Ypsilon 1.2 Oro 60CV Hatchback

2010 | 121318 KM | Manual | Gasolina | 60 hp

3

Grade  
Manheim



**MANHEIM**  
Auction Services  
COX AUTOMOTIVE

93-IR-81

CC 1242 cm<sup>3</sup>

Lugares 5

Nº Portas 3

Carroçaria Hatchback

Cor Cinzento

CV 60 hp

VIN

Inspecção Técnica  
(IPO)


DUA Não

Data de Registo 14/01/2010

Data Ultima Revisão -



2<sup>a</sup> CHAVE




LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



## Relatório Técnico

## Equipamento

AC MANUAL  
JANTES LIGA LEVES  
2<sup>a</sup> CHAVE

## Notas Públicas

ESTADO DA VIATURA  
TRAVAGEM IRREGULAR  
DIRECÇÃO IRREGULAR  
EMBRAIAGEM IRREGULAR  
LUZ AIR-BAG ACESA  
DOCUMENTACAO  
CUSTO AVERBAMENTO 108€  
APROXIMADAMENTE 60 DIAS  
SEM DUA E IPO DISPONIVEIS NA  
MANHEM

## Dados Inspeção

**Localidade** Lisboa  
**Centro Leilão** Lisboa

## Danos Vatura



**Detalhe dos Danos :** Pára-choques\_frente  
**Tipo de Danos :** Raspado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Lateral\_esq  
**Tipo de Danos :** Raspado +mossas  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Pára-choques\_traseiro  
**Tipo de Danos :** Raspado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Jantes  
**Tipo de Danos :** Raspadas  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Habitáculo  
**Tipo de Danos :** C/ desgaste  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Habitáculo  
**Tipo de Danos :** C/ desgaste  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem